



QR validez del avalúo

**AVALÚOS - CONSTRUCTORA - INTERVENTORIA**  
**Informe de Valuación de un Inmueble de uso Vivienda Urbano**

| Fecha del avalúo | Fecha de visita  |
|------------------|--|
| Dirigido a       | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía  |
| Dirección        | CL 15 # 3 - 89 W EDIF TORRE DE CARACOLI P H BLQUE 14 APTO 102,EDIFICIO TORRES DE CARACOLI-P-H- CELDA PARQUEO NUMERO 52.- CALLE 15 N° 3-89W |
| Barrio           | Caracolí   |
| Ciudad           | Montería   |
| Departamento     | Córdoba  |
| Propietario      | JELSON ENRIQUE OROZCO UBARNES  |

MIEMBROS DE LA LONJA DE BOGOTÁ-Oficina: Cl 151 #18A-34 OF. 505 Bogotá; PBX: 6019159007 Ext. 101  
Página web: [www.losrosales.com](http://www.losrosales.com) Email: [avaluos@losrosales.com](mailto:avaluos@losrosales.com)  
Bogotá D.C.-COLOMBIA



## AVALÚOS - CONSTRUCTORA - INTERVENTORIA

Bogotá D.C.,

Señor(es):

**Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía**

Avalúo solicitado por: OSCAR LUIS HOYOS PETRRO

Ciudad

Apreciado(s) Señor(es)

Atendiendo su amable solicitud, adjunto a la presente le estamos enviando el informe de Valuación correspondiente al Valor de Mercado del bien inmueble de propiedad de **JELSON ENRIQUE OROZCO UBARNES** ubicado en la CL 15 # 3 - 89 W EDIF TORRE DE CARACOLI P H BLQUE 14 APTO 102,EDIFICIO TORRES DE CARACOLI-P-H- CELDA PARQUEO NUMERO 52.- CALLE 15 Nº 3-89W Caracolí, de la ciudad de Montería.

Para la determinación del valor comercial del inmueble objeto de avalúo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 del 24 de julio de 1998 y su correspondiente resolución reglamentaria Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Según los criterios analizados, nuestro Avalúo arrojó un valor de \$101,402,700.00 pesos m/cte (Ciento un millones cuatrocientos dos mil setecientos).

Atentamente,



**Los Rosales Constructora Inmobiliaria S.A.S.**

MIEMBROS DE LA LONJA DE BOGOTÁ-Oficina: Cl 151 #18A-34 OF. 505 Bogotá; PBX: 6019159007 Ext. 101

Página web: [www.losrosales.com](http://www.losrosales.com) Email: [avaluos@losrosales.com](mailto:avaluos@losrosales.com)

Bogotá D.C.-COLOMBIA

**VALOR COMERCIAL**

| Tipo de Área   | Descripción     | Área   | Unidad | Valor unitario | %           | Valor total          |
|----------------|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|----------------------|
| Area Privada   | Apartamento 102 | 56.82  | M2     | \$1,610,000.00 | 90.21%      | \$91,480,200.00      |
| Area Privada   | Parqueadero 52  | 10.125 | Global | \$980,000.00   | 9.79%       | \$9,922,500.00       |
| <b>TOTALES</b> |                 |        |        |                | <b>100%</b> | <b>\$101,402,700</b> |

Valor en letras

Ciento un millones cuatrocientos dos mil setecientos Pesos Colombianos

Perito actuante



EMIRO JOSE MARZOLA LEON  
 RAA Nro: AVAL-11002907  
 C.C: 11002907

**VALORES/TIPO DE AREA.****INFORMACIÓN UVR**


|                         | Terreno | Construcción | Valor UVR                        | 1              |
|-------------------------|---------|--------------|----------------------------------|----------------|
| Integral                | 0       | 0            | Valor del avalúo en UVR          | 101,402,700.00 |
| Proporcional            | 0       | 101,402,700  | Valor asegurable                 | 101,402,700    |
| % valor<br>proporcional |         | 100          | Tiempo esperado comercialización | 12             |

**Calificación  
garantía****Observación  
calificación****Observación**


|   |   |                      |  |                      |                 |
|---|---|----------------------|--|----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                               | LRCAJA-10636<br>48499   | <b>Propósito</b>     | Modelo 8-14                            | <b>Tipo avalúo</b>   | valor comercial |
| <b>Datos del dirigido a:</b>                |   |                      |  |                      |                 |
| <b>Dirigido A</b>                           | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía   |                      |  |                      |                 |
| <b>Tipo identificación</b>                  | NIT.  | <b>Documento</b>     | NIT<br>860021967-7                     | <b>Email</b>         |                 |
| <b>Datos del solicitante:</b>               |   |                      |  |                      |                 |
| <b>Solicitante</b>                          | OSCAR LUIS HOYOS PETRRO   |                      |  |                      |                 |
| <b>Tipo identificación</b>                  | C.C.  | <b>Documento</b>     | 1063648499                             | <b>Teléfono</b>      | 3013817379      |
| <b>Email</b>                                | oscarluishoyospetro23@gmail.com   |                      |  |                      |                 |
| <b>Datos del propietario:</b>               |   |                      |  |                      |                 |
| <b>Propietario</b>                          | JELSON ENRIQUE OROZCO UBARNES   |                      |  |                      |                 |
| <b>Tipo identificación</b>                  | C.C.  | <b>Documento</b>     | 73188758                               | <b>Ocupante</b>      | Arrendatario    |
| <b>Datos del inmueble objeto de avalúo:</b> |   |                      |  |                      |                 |
| <b>Dirección</b>                            | CL 15 # 3 - 89 W EDIF TORRE DE CARACOLI P H BLQUE 14 APTO 102,EDIFICIO TORRES DE CARACOLI-P-H- CELDA PARQUEO NUMERO 52.- CALLE 15 Nº 3-89W  |                      |  |                      |                 |
| <b>Conjunto</b>                             | AGRUPACIÓN DE VIVIENDAS TORRES DE CARACOLI  |                      |  |                      |                 |
| <b>Ciudad</b>                               | Montería  | <b>Departamento</b>  | Córdoba                                | <b>Estrato</b>       | 2               |
| <b>Sector</b>                               | Urbano  | <b>Barrio</b>        | Caracolí                               | <b>Ubicación</b>     | Construcción    |
| <b>Tipo Inmueble</b>                        | Apartamento   | <b>Tipo subsidio</b> | VIP Vivienda<br>Interes<br>Prioritario | <b>Sometido a PH</b> | Si              |
| <b>Observación</b>                          | <b>Inmueble ubicado en:</b> el conjunto Agrupación de Viviendas Torres de Caracolí, Torre 14, Piso 1. Zona occidental del municipio.<br>Cuenta con servicios públicos (agua, energía y gas), contadores instalados y funcionales. |                      |  |                      |                 |

|  |  |                      |                        |                          |              |
|--|--|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Uso actual</b>                      | Vivienda   | <b>Piso inmueble</b> | 1                      |                          |              |
| <b>Clase inmueble</b>                  | Multifamiliar  | <b>Otro</b>          |                        | <b>Método evaluación</b> | MERCADO      |
| <b>Justificación de Metodología</b>    | <p>Para la determinación del valor comercial del inmueble objeto de avalúo, de acuerdo con lo establecido en el <b>Decreto 1420 del 24 de julio de 1998</b> y su correspondiente resolución reglamentaria <b>Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008</b> expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la <b>Ley 388 de 1997</b>; se utiliza el siguiente (s) método(s):</p> <p><b>MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO:</b> Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.</p> |                      |                        |                          |              |
| <b>ÁREAS JURÍDICAS</b>                 | <b>UND</b>   | <b>VALOR</b>         | <b>ÁREAS CATASTRAL</b> | <b>UND</b>               | <b>VALOR</b> |
| AREA CONSTRUIDA                        | M2   | 56.82                | AREA                   | M2                       | 57           |
| AREA PRIVADA                           | M2   | 56.82                | AVALUO CATASTRAL 2024  | PESOS                    | 74740000     |
| AREA LIBRE PRIVADA                     | M2   | 0                    |                        |                          |              |
| AREA LIBRE COMUN                       | M2   | 0                    |                        |                          |              |
| <b>ÁREAS MEDIDAS EN VISITA</b>         | <b>UND</b>   | <b>VALOR</b>         | <b>ÁREAS VALORADAS</b> | <b>UND</b>               | <b>VALOR</b> |
| AREA PRIVADA MEDIDA                    | M2   | 57                   | AREA PRIVADA VALORADA  | M2                       | 56.82        |
| AREA LIBRE MEDIDA                      | M2   | 0                    | AREA LIBRE PRIVADA     | M2                       | 0            |
| <b>Perspectivas de valoración</b>      | De acuerdo a las condiciones del sector y a la dinámica de mercado del mismo, se consideran perspectivas de valoración medias  |                      |                        |                          |              |
| <b>Actualidad edificadora</b>          | Urbanización Vallejo.  |                      |                        |                          |              |
| <b>Comportamiento Oferta y Demanda</b> | Del análisis del segmento del mercado relativo a los inmuebles comparables con el que se valora se deduce que la oferta en la zona es media, y se considera que la demanda es media.   |                      |                        |                          |              |
| <b>Reglamentación urbanística:</b>     | <p><b>Inmueble objeto de avalúo sometido a propiedad horizontal:</b> Escritura # 1782 del 09-10-2013 - Notaría Primera de Montería</p> <p><b>Ordenamiento territorial vigente a la fecha del informe:</b> Acuerdo 003 del 5 de Mayo de 2021.</p>   |                      |                        |                          |              |


Plano de Clasificación del suelo\_Urbano-Rural



Plano Tratamiento urbanístico



## Plano Inundación



**ESCRITURAS**

| Nro. escritura | Tipo                 | Fecha      | Notaria | Ciudad     |
|----------------|----------------------|------------|---------|------------|
| 494            | EscrituraDePropiedad | 10/03/2020 | Tercera | Valledupar |

**MATRÍCULAS**

| Nro. Matrícula | Fecha      | Coeficiente | Cédula catastral | Detalle               |
|----------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 140-140373     | 17/07/2024 | 0.4251      | 0104000008810003 | Apartamento 901010002 |

**Observación**

**La presente tasación no constituye un estudio de títulos, ni se asume responsabilidad por vicios ocultos u otras características del inmueble.**

**INFORMACIÓN GARAJES**

| Número | Tipo    | Matrícula  | Area(mts <sup>2</sup> ) | Unidad | Capacidad | Forma    | Cubierto | Servidumbre | Total Garajes |
|--------|---------|------------|-------------------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|
| 52     | Privado | 140-140368 | 10.125                  | Mt2    | Sencillo  | Paralelo | Si       |             | 1             |

**Observación**

El parqueadero 52 se ubica en el primer piso del conjunto, al frente de la torre 14, se encuentra cubierto.

**SERVICIOS PÚBLICOS****AMOBLAMIENTO URBANO**

|                | Sector | Inmueble |              | Sector |
|----------------|--------|----------|--------------|--------|
| Energía        | SI     | SI       | Alumbrado    | SI     |
| Acueducto      | SI     | SI       | Arborizacion | SI     |
| Alcantarillado | SI     | SI       | Alamedas     | NO     |
| Gas            | SI     | SI       | Ciclo rutas  | NO     |

**CARACTERISTICAS**

|                          |   |                                  |                                   |                          |                     |
|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Uso predominante</b>  | Residencial   | <b>Área de actividad</b>         | Residencial.                      | <b>Demanda / Interés</b> | Media               |
| <b>Estrato</b>           | 2   | <b>Barrio legal</b>              | Si                                | <b>Topografia</b>        | Plana               |
| <b>Transporte</b>        | Bueno   | <b>Condiciones de salubridad</b> | Bueno                             |                          |                     |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>      |   |                                  | <b>VIAS, ANDENES Y SARDINELES</b> |                          |                     |
|                          | <b>Nivel</b>  | <b>Nivel Distancia</b>           |                                   | <b>Sector</b>            | <b>Conservación</b> |
| Zonas recreativas        | Bueno   | 100-200                          | Andenes                           | SI                       | Bueno               |
| Áreas verdes             | Bueno   | 0-100                            | Sardineles                        | SI                       | Bueno               |
| Estacionamiento          | Bueno   | 0-100                            | Vías pavimentadas                 | SI                       | Bueno               |
| Asistencial              | Bueno   | mas de 500                       | Tipo de vía                       | Principal                |                     |
| Escolar                  | Bueno   | mas de 500                       |                                   |                          |                     |
| Comercial                | Bueno   | mas de 500                       |                                   |                          |                     |
| <b>IMPACTO AMBIENTAL</b> |   |                                  |                                   |                          |                     |
| <b>Aire</b>              | NO  | <b>Basura</b>                    | NO                                | <b>Inseguridad</b>       | NO                  |
| <b>Ruido</b>             | NO  | <b>Aguas</b>                     | NO                                | <b>Otro</b>              | NO                  |
| <b>Observación:</b>      | El sector donde se ubica el inmueble hace parte de la Pieza Urbana Borde Occidental. Predominante el área de actividad residencial, la actividad comercial se presenta sobre las vías principales. Entre las vías de acceso importantes están la carrera 3w , pavimentada en concreto con andenes y sardineles. Se destacan establecimientos comerciales como: tiendas Ara, D1, Olimpica, Ferretería Samir, Ferromateriales Garcés, iglesia, entre otros. |                                  |                                   |                          |                     |

|  |                  |                         |            |                        |
|--|------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| <b>Escritura de Propiedad Horizontal</b> | Escritura # 1782 | <b>Fecha escritura</b>  | 09/10/2013 |                        |
| <b>Notaria escritura</b>                 | 1                | <b>Ciudad escritura</b> | Montería   |                        |
| <b>Valor administración</b>              |                  | <b>Total unidades</b>   | 272        | <b>Terraza comunal</b> |
| <b>Ubicación</b>                         | Interior         | <b># Pisos edificio</b> | 5          | <b>Porteria</b>        |

|                           |   |                         |    |                        |    |
|---------------------------|---|-------------------------|----|------------------------|----|
| <b>Horario vigilancia</b> | 24 horas  | <b>Tanque</b>           | Si | <b>Cancha</b>          | Si |
| <b>Zonas verdes</b>       | Si  | <b>Shut</b>             | No | <b>Citófono</b>        | Si |
| <b>Aire acondicionado</b> | No  | <b>Teatrino</b>         | No | <b>Sauna</b>           | No |
| <b>Club</b>               | No  | <b>Bomba eyectora</b>   | No | <b>Gimnasio</b>        | No |
| <b>Bicicletero</b>        | No  | <b>Garaje visitante</b> | Si | <b>Golfito</b>         | No |
| <b>Calefacción</b>        | No  | <b>Planta eléctrica</b> | No | <b>Jardín infantil</b> | Si |
| <b>Piscinas</b>           | No  | <b>Ascensores</b>       | No | <b>#Ascensores</b>     |    |
| <b>#Sotanos</b>           |   |                         |    |                        |    |
| <b>Observación</b>        | Escritura: Escritura # 1782 , Fecha escritura: 09/10/2013, Notaría escritura: 1, Ciudad escritura: Montería, Total unidades: 272, Ubicación: Interior, Nro. Pisos: 5, Portería: Si, Horario vigilancia: 24 horas, Tanque: Si, Cancha: Si, Zonas verdes: Si, Citófono: Si, Garaje visitante: Si, Jardín infantil: Si, Ascensores: No |                         |    |                        |    |

|                                  |  |                                   |                                      |                                |                   |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Estado de la conservación</b> | Bueno  | <b>Estructura</b>                 | Tradicional                          | <b>Estructura reforzada</b>    | NO DISPONIBLE     |
| <b>Material construcción</b>     | Ladrillo   | <b>Tipo estructura</b>            | Porticos:Vigas_Columnas              |                                |                   |
| <b>Daños por Sismos</b>          | No disponibles   | <b>Ajustes sismos resistentes</b> | NO                                   | <b>Cubierta</b>                | Placa de concreto |
| <b>Fachada</b>                   | pañete y pintura   | <b>Ancho fachada</b>              | Mayor 9 metros                       | <b>Irregularidad planta</b>    | No                |
| <b>Irregularidad altura</b>      | No   | <b>Tipología vivienda</b>         | Edificio en Altura - Piso en Manzana | <b>Otro tipología vivienda</b> |                   |
| <b>Año construcción</b>          | 2012   | <b>Edad Inmueble</b>              | 12 años                              | <b>Vida útil</b>               | 100 años          |
| <b>Estado construcción</b>       | Usada  | <b>%Avance</b>                    | 100                                  |                                |                   |
| <b>Licencia construcción</b>     | Sin información  |                                   |                                      |                                |                   |
| <b>Observación</b>               | Estructura en aparente buen estado de conservación en el momento de la visita, no se observa grietas o fallas a simple vista. La presente tasación no constituye un dictamen estructural, de cimentación o de cualquier otra rama de la ingeniería civil o la arquitectura, por lo tanto, no puede ser utilizado para fines relacionados con esas ramas; ni se asume responsabilidad por vicios ocultos u otras características del inmueble que no puedan ser apreciadas en una visita normal de inspección física. |                                   |                                      |                                |                   |

#### INFORMACIÓN DEPENDENCIAS


|                       |   |                       |   |                        |         |
|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| <b>Sala</b>           | 1 | <b>Comedor</b>        | 1 | <b>Cocina</b>          | Semilnt |
| <b>Baños Sociales</b> | 0 | <b>Patio interior</b> | 0 | <b>Habitaciones</b>    | 2       |
| <b>Closet</b>         | 2 | <b>Baños privados</b> | 2 | <b>Estar</b>           | 0       |
| <b>Bodega</b>         | 0 | <b>Estudio</b>        | 0 | <b>Cuarto servicio</b> | 0       |

|                |  |             |       |             |       |
|----------------|--|-------------|-------|-------------|-------|
| Baños servicio | 0  | Zona ropa   | 1     | Local       | 0     |
| Balcón         | 1  | Jardín      | No    | Zona verde  | No    |
| Oficina        | 0  | Ventilación | Bueno | Iluminación | Bueno |
| Observación    | Apartamento. Consta de: sala: 1, Comedor: 1, Cocina: Semi integral, Habitaciones: 2, Closet: 2, Baño privado: 2, Zona ropa: 1, Balcón: 1, Ventilación: Bueno, Iluminación: Bueno |             |       |             |       |

|         | Sala   | Comedor | Cocina | Baño   | Piso   | Techo  | Muro   | Carpintería |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Calidad | Normal | Normal  | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal      |
| Estado  | Bueno. | Bueno.  | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno.      |

Observación Pisos cerámicos, paredes pañetadas y pintadas.

**Dirección:** CL 15 # 3 - 89 W EDIF TORRE DE CARACOLI P H BLQUE 14 APTO 102,EDIFICIO TORRES DE CARACOLI-P-H- CELDA PARQUEO NUMERO 52.- CALLE 15 Nº 3-89W | Caracolí | Montería | Córdoba



**LATITUD**

MAGNA SIRGAS: 8.7511639  
GEOGRAFICAS : 8° 45' 4.1898''

**LONGITUD**

MAGNA SIRGAS: -75.9003250000000101  
GEOGRAFICAS : 75° 54' 1.1694''

| #                   | DIRECCION          | # PISO   | VALOR VENTA   | NEG  | VALOR DEPURADO | # GARAJE | VALOR UNIDAD GARAJE | # DEPOSITO Y OTROS | VALOR DEPOSITO Y OTROS | VALOR M2       | TELEFONO     |
|---------------------|--------------------|----------|---------------|------|----------------|----------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------|
| 1                   | Torres de Caracoli | 2        | \$130,000,000 | 0.90 | \$117,000,000  | 1        | \$10,000,000        |                    | \$                     | \$1,783,333.33 | 3145537606   |
| 2                   | Torres de Caracoli | 2        | \$108,000,000 | 0.98 | \$105,840,000  | 1        | \$10,000,000        |                    | \$                     | \$1,452,121.21 | 311 405 1731 |
| 3                   | Torres de Caracoli | 2        | \$105,000,000 | 0.90 | \$94,500,000   |          | \$                  |                    | \$                     | \$1,663,146.78 | 3216895673   |
| 4                   | Torres de Caracoli |          | \$98,000,000  | 0.90 | \$88,200,000   |          | \$10,000,000        |                    | \$                     | \$1,633,333.33 | 3218496399   |
| <b>Del inmueble</b> |                    | <b>1</b> | .             | .    | .              | <b>1</b> |                     | <b>0</b>           |                        |                |              |

| # | EDAD    | AREA CONSTRUIDA | AREA PRIVADA | FACTOR ACABADOS | FACTOR EDAD | FACTOR PISO | FACTOR TAMAÑO | FACTOR UBICACION | FACTOR HOMOLOGACION | RESULTADOS     |
|---|---------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 12      | 60              | 60           | 0.95            | 1.0         | 1.0         | 1.0           | 1.0              | 0.95                | \$1,694,166.66 |
| 2 | 12      | 66              | 66           | 1.0             | 1.0         | 1.0         | 1.0           | 1.0              | 1                   | \$1,452,121.21 |
| 3 | 12      | 56.82           | 56.82        | 1.0             | 1.0         | 1.0         | 1.0           | 1.0              | 1                   | \$1,663,146.78 |
| 4 | 12      | 54              | 54           | 1.0             | 1.0         | 1.0         | 1.0           | 1.0              | 1                   | \$1,633,333.33 |
|   | 12 años |                 |              |                 |             |             |               |                  |                     |                |
|   |         |                 |              |                 |             |             |               |                  | PROMEDIO            | \$1,610,692.00 |
|   |         |                 |              |                 |             |             |               |                  | DESV. STANDAR       | \$108,592.28   |
|   |         |                 |              |                 |             |             |               |                  | COEF. VARIACION     | 6.74%          |

|              |                 |                |              |                 |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| VALOR MÁXIMO | <b>POR Mt2</b>  | \$1,719,284.27 | <b>TOTAL</b> | \$97,689,732.35 |
| VALOR MÍNIMO | <b>POR Mt2</b>  | \$1,502,099.72 | <b>TOTAL</b> | \$85,349,305.96 |
| VALOR TOTAL  | \$91,480,200.00 |                |              |                 |

## Observaciones:

Se realiza el análisis de la muestra de bienes inmuebles comparables con la apartamento valuada, en lo referente a superficie, edad, situación, distribución, entorno, y ubicados en el mismo sector o cercano.

Se adopta el valor promedio determinado por el estudio de mercado ya que, el inmueble objeto de avalúo se comporta de manera similar a las muestras relacionadas.

## Enlaces:

1.-<https://inmobiliaria.kayros.in/inmueble/tu-nuevo-hogar-en-torres-de-caracoli-monteria-apartamento-de-3-habitaciones-y-patio-adero-privado/>

2.-<http://www.solucionesinmobiliaria.com/index.php/arriendo/apartamento/apartamento-en-torres-de-caracoli>

3.-<https://grinmobiliaria.co/apartamento-venta-margen-izquierda-monteria/4257401>

4.-<https://grinmobiliaria.co/apartamento-venta-monteria/2896662>

Plano




Foto Selfie



Vía frente al inmueble



Contador de Energía



Contador de Agua



Contador de Gas



Fachada del Inmueble



Nomenclatura



Fachada del Conjunto



Fachada del Conjunto



Nomenclatura del Conjunto



Sala Comedor




Sala



Cocina



Cocina



Zona de Ropas



Balcón




Hab. 1 o Habitación Principal



Baño Privado Hab 1



Baño Privado Hab 1



Habitación 2



Garaje



Garaje



Zonas Verdes



**VOCABULARIO:** **PRECIO:** Es un término que se utiliza para la cuantía que se solicita, ofrece o paga por un bien o servicio. El precio de venta es un hecho histórico. **COSTO:** es el precio pagado por los bienes y servicios o la cantidad exigida para crear o producir el bien o el servicio. **MERCADO:** un mercado es el entorno en el que se comercializan bienes y servicios entre compradores y vendedores a través de un mecanismo de precios. --- **AVALÚO:** Es el estudio o proceso mediante el cual se estima y documenta el valor de un bien o bien inmueble, servicio, actividad, cosa u objeto, de acuerdo a la apreciación personal expresada por un profesional que cuenta con los conocimientos técnicos, aplique normas y procedimientos generalmente aceptados en esta especialidad. --- **VALOR COMERCIAL:** Es el precio más probable en que se podría comercializar un bien, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición, en una transacción llevada a cabo entre un oferente y un demandante libre de presiones, bien informados.

**ABREVIACIONES:** **Apartamento:** APTO ó AP --- **TORRE:** TO --- **LOTE:** LO --- **CASA:** CS o CA --- **AVENIDA:** AV --- **CALLE:** CL --- **CARRERA:** CRA ó KR--- **Diagonal:** Diag. --- **Conjunto:** CJ --- **Edificio:** ED --- **Residencial:** Res --- **Etapa:** ET --- **SIN Estrato:** SE---**Matrícula inmobiliaria:** M.I.--- **Certificado de libertad y tradición:** CLT--- **SIN INFORMACIÓN:** S/I

----- **METODOLOGÍA:** Para la

determinación del valor comercial del inmueble objeto de avalúo, de acuerdo con lo establecido en el **Decreto 1420 del 24 de julio de 1998** y su correspondiente resolución reglamentaria **Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008** expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la **Ley 388 de 1997**:

**1. Método de comparación o de mercado:** Es la técnica valuaria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

**2. Método de capitalización de rentas o ingresos:** Es la técnica valuaria que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.

**3. Método de costo de reposición:** Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini.

**4-) Método o técnica Residual:** Es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso.

**El valuador confirma que:** el informe de valuación es confidencial para las partes, hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico del encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte, y el valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe. Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al mismo, o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. ---- **El profesional que firma** declara que no tiene hoy, ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad valorada; ni participación en los usos que se hagan del avalúo, ni con las personas que participen en la operación. Ha inspeccionado el inmueble personalmente y/o su equipo de trabajo con RAA vigente, y la información es la observada; los inconvenientes y limitaciones que pueda tener el bien y su

vecindario, están mencionados. Además, se mantendrá un nivel de confidencialidad, acorde a las exigencias de **Los Rosales Constructora Inmobiliaria S.A.S.** ----No es responsabilidad del valuador, el uso de este informe, para un fin distinto al que fue solicitado. --- **La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética** y normas de conducta. El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión. Se adjunta el registro RAA de valuador en el presente informe. Las descripciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el Valuador alcanza a conocer. Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones restrictivas que se describen en el informe.

La compañía valuadora así como el valuador no serán responsables de la veracidad de la información urbanística que afecte o haya afectado el inmueble objeto del predio en el momento de la realización del avalúo. El valuador deberá dejar consignadas las inconsistencias que observe. --- **La compañía valuadora** así como el valuador no serán responsables de la veracidad de la información y ubicación del bien, informada por el solicitante; los antecedentes de propiedad asentados en el presente Avalúo es la contenida en la documentación oficial proporcionada por el solicitante del propio Avalúo y/o propietario del bien a valuar y/o entidad pública o privada solicitante del avalúo, la cual asumimos como correcta y se recibe de buena fe. Entre ella, podemos mencionar la escritura de propiedad o propiedad horizontal, certificado de libertad y tradición, entre otros. --- **El presente Avalúo es de USO exclusivo del(os) solicitante(s)** para el destino o propósito expresado en el mismo, por lo que no podrá ser utilizado para fines distintos. ---- **La presente tasación no constituye un dictamen estructural, de cimentación, de hidrología, de suelos, de sismología**, o de cualquier otra rama de la ingeniería civil o la arquitectura, por lo tanto, no puede ser utilizado para fines relacionados con esas ramas ni se asume responsabilidad por vicios ocultos u otras características del inmueble que no puedan ser apreciadas en una visita normal de inspección física para efectos de tasación. Incluso cuando se aprecien algunas características que puedan constituir anomalías con respecto al estado de conservación normal -**según la vida útil consumida** de un inmueble o a su estructura, el valuador no asume mayor responsabilidad que así indicarlo cuando son detectadas, ya que aunque se presenten estados de conservación malos o ruinosos, es obligación del perito realizar la tasación según los criterios y normas vigentes y aplicables según el propósito del mismo. -- **No se han tenido** en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles contingencias o afectaciones de orden jurídico, tales como: Titulación, Modos de Adquisición de Dominio, limitaciones de dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en general cualquier asunto de carácter legal. El valor asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como se encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. **Por tales motivos, el presente avalúo, no representa en ninguno de los casos un estudio de títulos.** --- Los valores comerciales asignados a los inmuebles, tienen que ver directamente con el área determinada en los documentos públicos suministrados por el interesado y/o áreas susceptibles de legalizar de acuerdo a la normatividad aplicable. --**Vigencia del avalúo: decretos 1420/1998 y 422/2000**, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una **vigencia de un año**, contado desde la fecha expedición, siempre y cuando las condiciones físicas, intrínsecas, extrínsecas y normativas del inmueble valuado, no sufran cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones representativas del mercado inmobiliario comparable. Por otra parte, el **Decreto 145/2000**, "por medio del cual se establecen las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, el avalúo practicado para tal fin, debe encontrarse dentro de los **seis (6) meses** anteriores al otorgamiento del crédito" --- **FAVORABILIDAD:** La finalidad de un proceso valuatorio, es dar valor, por tal motivo cuando se da un concepto de favorabilidad, este está sujeto al cumplimiento de las políticas exigidas por la entidad a la que se le está dirigiendo el avalúo, la cual establece los requisitos para dar un concepto, de acuerdo a los requerimientos internos de dicha entidad. La favorabilidad es un concepto independiente al valor del avalúo, el cual no se afecta por dicho concepto. NO es responsabilidad del perito y/o de Los Rosales dicho concepto, el cual se aporta de buena fe, es responsabilidad de a quien se dirige el avalúo verificar de acuerdo a sus políticas.

**FINAL DEL INFORME AVALÚO LRCAJA-1063648499**



PIN de Validación: b5710ad4



<https://www.raa.org.co>



CORPORACIÓN COLOMBIANA  
AUTORREGULADORA DE AVALUADORES

Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV

NIT: 900870027-5

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 26408 del 19 de Abril de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio

El señor(a) EMIRO JOSE MARZOLA LEON , identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 11002907, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 27 de Noviembre de 2019 y se le ha asignado el número de evaluador AVAL-11002907.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) EMIRO JOSE MARZOLA LEON se encuentra **Activo y se encuentra inscrito** en las siguientes categorías y alcances:

#### Categoría 1 Inmuebles Urbanos

##### Alcance

- Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripción  
27 Nov 2019

Regímen  
Régimen Académico

#### Categoría 2 Inmuebles Rurales

##### Alcance

- Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.

Fecha de inscripción  
27 Nov 2019

Regímen  
Régimen Académico

#### Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección

##### Alcance

- Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o contemplados en el Código de recursos Naturales Renovables y daños ambientales.

Fecha de inscripción  
03 Dic 2020

Regímen  
Régimen Académico



PIN de Validación: b6710ad4



<https://www.raa.org.co>



#### Categoría 4 Obras de Infraestructura

##### Alcance

- Estructuras especiales para proceso, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles, demás construcciones civiles de infraestructura similar.

Fecha de inscripción  
27 Nov 2019

Regímen  
Régimen Académico

Puentes, túneles.

Fecha de inscripción  
03 Dic 2020

Regímen  
Régimen Académico

#### Categoría 6 Inmuebles Especiales

##### Alcance

- Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de inscripción  
27 Nov 2019

Regímen  
Régimen Académico

#### Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

##### Alcance

- Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripción  
27 Nov 2019

Regímen  
Régimen Académico

#### Categoría 8 Maquinaria y Equipos Especiales

##### Alcance

- Naves, aeronaves, trenes, locomotoras, vagones, teleféricos y cualquier medio de transporte diferente del



PIN de Validación: b6710ad4



<https://www.raa.org.co>



automotor descrito en la clase anterior.

Fecha de inscripción  
27 Nov 2019

Régimen  
Régimen Académico

#### Categoría 10 Semovientes y Animales

##### Alcance

- Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.

RAA AVALUO: LRCAJA-1063648499 M.I.: 140-140373  
27 Nov 2019

Régimen  
Régimen Académico

#### Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

##### Alcance

- Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Establecimientos de comercio.

Fecha de inscripción  
03 Dic 2020

Régimen  
Régimen Académico

#### Categoría 12 Intangibles

##### Alcance

- Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, espectro radiceléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripción  
03 Dic 2020

Régimen  
Régimen Académico

#### Categoría 13 Intangibles Especiales

##### Alcance

- Daño emergente, lucro cesante, daño moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demás derechos de indemnización o cálculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases anteriores.

Fecha de inscripción  
03 Dic 2020

Régimen  
Régimen Académico



PIN de Validación: b67f0ad4



<https://www.raa.org.co>



CORPORACIÓN COLOMBIANA  
AUTORREGULADORA DE AVALUADORES

**Los datos de contacto del Avaluador son:**

Ciudad: MONTERÍA, CÓRDOBA

Dirección: CALLE 46 # 38-51 - MANZANA M LOTE 3 BARRIO SANTA ELENA 4 ETAPA

Teléfono: 3002741771

Correo Electrónico: emiromarzola@gmail.com

**Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación:**

Técnico en Desarrollo de competencias en Avaluos de Bienes Muebles (Maquinaria y Equipo) e Inmuebles Urbanos

Rurales y Especiales - Unimed

Técnico en Avaluos - Incatec

Que revisados los archivos de antecedentes de procesos disciplinarios de la ERA Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) señor(a) EMIRO JOSE MARZOLA LEON , identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 11002907

El(la) señor(a) EMIRO JOSE MARZOLA LEON se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el PIN directamente en la página de RAA <http://www.raa.org.co>. Cualquier inconsistencia entre la información acá contenida y la que reporte la verificación con el código de be ser inmediatamente reportada a Corporación Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV.



**PIN DE VALIDACIÓN**

b67f0ad4

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los siete (07) días del mes de Julio del 2024 y tiene vigencia de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.



Firma: \_\_\_\_\_



PIN de Validación: b57f0ad4



Antonio Heriberto Salcedo Pizarro  
Representante Legal

*RAA AVALUO: LRCAJA-1063648499 M.I.: 140-140373*