



QR validez del avalúo

AVALÚOS - CONSTRUCTORA - INTERVENTORÍA
Informe de Valuación de un Inmueble de uso Vivienda Urbano

| Fecha del avalúo | Fecha de visita |
|------------------|--|
| | 17/12/2025 |
| Dirigido a | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía |
| Dirección. | CL 2 NORTE # 49 - 33 LT Y CASA URB LOMAS DE COMFACAUCA |
| Barrio | LOMAS DE COMFACAUCA |
| Ciudad | Popayán |
| Departamento | Cauca |
| Propietario | EDUARDO MUÑOZ ERAZO |

Oficina: Cl 151 #18A-34 OF. 505 Bogotá; PBX: 6019159007 Ext. 101
Página web: <https://losrosales.com/> Email: avaluos@losrosales.com
Bogotá D.C.-COLOMBIA



AVALÚOS - CONSTRUCTORA - INTERVENTORÍA

Bogotá D.C.,

Señor(es):

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Avalúo solicitado por: ELVIN CORREA MONTAÑO

Ciudad

Apreciado(s) Señor(es)

Atendiendo su amable solicitud, adjunto a la presente le estamos enviando el informe de Valuación correspondiente al Valor de Mercado del bien inmueble de propiedad de **EDUARDO MUÑOZ ERAZO** ubicado en la CL 2 NORTE # 49 - 33 LT Y CASA URB LOMAS DE COMFACAUCA LOMAS DE COMFACAUCA, de la ciudad de Popayán.

Para la determinación del valor comercial del inmueble objeto de avalúo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 del 24 de julio de 1998 y su correspondiente resolución reglamentaria Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Según los criterios analizados, nuestro Avalúo arrojó un valor de \$169,231,566 pesos m/cte (Ciento sesenta y nueve millones doscientos treinta y un mil quinientos sesenta y seis).

Atentamente,



Los Rosales Constructora Inmobiliaria S.A.S.

CESAR ALFONSO JIMENEZ QUINTERO

Oficina: CI 151 #18A-34 OF. 505 Bogotá; PBX: 6019159007 Ext. 101
Página web: <https://losrosales.com/> Email: avaluos@losrosales.com
Bogotá D.C.-COLOMBIA

VALOR COMERCIAL

| Tipo de Área | Descripción | Área | Unidad | Valor unitario | % | Valor total |
|-----------------|-----------------|-------|--------|----------------|-------------|----------------------|
| Area de Terreno | lote de terreno | 60 | M2 | \$933,530.00 | 33.10% | \$56,011,800.00 |
| Area Construida | primer piso | 48.52 | M2 | \$1,152,716.00 | 33.05% | \$55,929,780.32 |
| Area Construida | segundo piso | 49.7 | M2 | \$1,152,716.00 | 33.85% | \$57,289,985.20 |
| Area de Terreno | | | M2 | \$ | 0.00% | \$0.00 |
| TOTALES | | | | | 100% | \$169,231,566 |

Valor en letras

Ciento sesenta y nueve millones doscientos treinta y un mil quinientos sesenta y seis Pesos Colombianos

Perito actuante



FRANCIA MARIETA CABRERA TEJADA
 RAANro: AVAL-34571272 C.C: 34571272
 Firmado electrónicamente en AvalSign.
 Fecha: 2025-12-22 16:08:00

| VALORES/TIPO DE AREA | | INFORMACIÓN UVR | | |
|---------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | Terreno | Construcción | Valor UVR | 1 |
| Integral | 0 | 0 | Valor del avalúo en UVR | 169,231,565.52 |
| Proporcional | 0 | 0 | Valor asegurable | 169,231,566 |
| % valor proporcional | | 100 | Tiempo esperado comercialización | 12 |
| Calificación garantía | | | | |
| Observación calificación | | | | |
| Observación | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Código | LRCAJA-10871 28002 | Propósito | Modelo 8-14 | Tipo avalúo | valor comercial |
| Datos del dirigido a: | | | | | |
| Dirigido A | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía | | | | |
| Tipo identificación | NIT. | Documento | NIT 860021967-7 | Email | |
| Datos del solicitante: | | | | | |
| Solicitante | ELVIN CORREA MONTAÑO | | | | |
| Tipo identificación | C.C. | Documento | 1087128002 | Teléfono | 3235761129 |
| Email | elvincorrea33@gmail.com | | | | |
| Datos del propietario: | | | | | |
| Propietario | EDUARDO MUÑOZ ERAZO | | | | |
| Tipo identificación | C.C. | Documento | 10296743 | Ocupante | Desocupado |
| Datos del inmueble objeto de avalúo: | | | | | |
| Dirección: | CL 2 NORTE # 49 - 33 LT Y CASA URB LOMAS DE COMFACAUCA | | | | |
| Conjunto | | | | | |
| Ciudad | Popayán | Departamento | Cauca | Estrato | 2 |
| Sector | Urbano | Barrio | LOMAS DE COMFACAUCA | Ubicación | Terreno À– ConstrucciÃ³n |
| Tipo Inmueble | Casa | Tipo subsidio | VIS vivienda de interes Social | Sometido a PH | No |
| Observación | <p>Al inmueble se llega así: Calle 5 hasta la variante norte se toma a mano derecha la Carrera 51 hasta la calle 2</p> <p>Distribución del inmueble: el inmueble consta de dos pisos, en Primer piso cuenta con sala, comedor, cocina, zona de ropa, dos alcobas</p> <p>Características adicionales: El inmueble objeto de avalúo cuenta con servicios públicos (agua, energía y gas); los contadores instalados son independientes, funcionales y exclusivos.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----|-------------------|-----------------------------|
| Uso actual | Vivienda | Piso inmueble | 2 | | |
| Clase inmueble | Bifamiliar | Otro | | Método evaluación | METODO MERCADO Y REPOSICION |
| Justificación de Metodología | <p>Para la determinación del valor comercial del inmueble objeto de avalúo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 del 24 de julio de 1998 y su correspondiente resolución reglamentaria Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997; se utiliza el siguiente (s) método(s):</p> <p>MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO: Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.</p> <p>MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN: Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini.</p> | | | | |
| Forma Geometrica | rectangular | Frente | 6 | | |
| Fondo | 12 | Relación frente fondo | 1:2 | | |
| Perspectivas de valoración | De acuerdo a las condiciones del sector y a la dinámica de mercado del mismo se consideran perspectivas de valoración medias | | | | |
| Actualidad edificadora | Vecino colindante se está construyendo en segundo y tercer piso | | | | |
| Comportamiento Oferta y Demanda | Del análisis del segmento del mercado relativo a los inmuebles comparables con el que se valora se deduce que la oferta en la zona es media y se considera que la demanda es media. | | | | |

| | |
|---|--|
| Acuerdo Decreto | 06 de 2002 Pot Popayan |
| Area Del Lote | 60 |
| Forma Del Lote | RECTANGULAR |
| Topografia | PLANA |
| # Unidades Predios(Predios subdivididos fisicamente) | 1 |
| Clasificacion Del Suelo | Urbana |
| Uso Principal Norma | Residencial AR-1 |
| Uso Compatible Norma | Comercio |
| Uso Condicionado Norma | No registra |
| Uso Prohibido Norma | NA |
| Tratamiento | na |
| Actuaciones Estrategicas | NA |
| Indice DeOcupacion | 80% |
| Indice DeContruccion | 200% |
| Antejardin | 1.50 |
| AislamientoPosterior | 0 |
| Aislamiento Lateral | 3 |
| Altura Permitida | dos pisos |
| Densidad | 7.70 viv/ha |
| Amenaza Riesgo Inundacion | no presenta susceptibilidad de inundacion |
| Amenaza Riesgo Movimiento en masa | no presenta susceptibilidad |
| Suelos De Proteccion | no presenta |
| Patrimonio | no aplica |
| Observaciones Reglamentación urbanística: | Área de terreno tomada de la documentación suministrada de 60 M2, y coincide con medida en campo, Área construida susceptible a legalizar acorde a la reglamentación urbanística vigente por concepto de |

ampliación. En documentos se registra área de 27 m², área encontrada en campo 98.22 m², Se sugiere realizar la debida actualización de área ampliada en la documentación correspondiente.

ESCRITURAS

| Nro. escritura | Tipo | Fecha | Notaria | Ciudad |
|----------------|----------------------|------------|---------|---------|
| 854 | EscrituraDePropiedad | 08/05/2008 | TERCERA | Popayán |

MATRÍCULAS

| Nro. Matrícula | Fecha | Cédula catastral | Detalle |
|----------------|------------|------------------|---------|
| 120-172553 | 14/12/2025 | 010600010108000 | casa |

Observación

El inmueble no presenta limitaciones al dominio.

Nota: La anterior información y el presente avalúo, no representa en ninguno de los casos un estudio de títulos.

Observación

El inmueble no presenta garaje.

SERVICIOS PÚBLICOS**AMOBLAMIENTO URBANO**

| | Sector | Inmueble | | Sector |
|----------------|--------|----------|--------------|--------|
| Energía | SI | SI | Alumbrado | SI |
| Acueducto | SI | SI | Arborizacion | SI |
| Alcantarillado | SI | SI | Alamedas | NO |
| Gas | SI | SI | Ciclo rutas | NO |

CARACTERISTICAS

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| Uso predominante | Residencial | Área de actividad | Residencial. | Demanda / Interés | Media |
| Estrato | 2 | Barrio legal | Si | Topografia | Plana |
| Transporte | Bueno | Condiciones de salubridad | Bueno | | |

| EQUIPAMIENTO | | | VIAS, ANDENES Y SARDINELES | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------|
| | Nivel | Nivel Distancia | | Sector | Conservación |
| Zonas recreativas | Bueno | 0-100 | Andenes | SI | Bueno |
| Áreas verdes | Bueno | 0-100 | Sardineles | SI | Bueno |
| Estacionamiento | Bueno | 0-100 | Vías pavimentadas | SI | Bueno |
| Asistencial | Regular | 300-400 | Tipo de vía | Pavimento flexible | |
| Escolar | Bueno | 100-200 | | | |
| Comercial | Bueno | 100-200 | | | |

| IMPACTO AMBIENTAL | | | | | |
|-------------------|---|--------|----|-------------|----|
| Aire | NO | Basura | NO | Inseguridad | NO |
| Ruido | NO | Aguas | NO | Otro | NO |
| Observación: | IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVOS, no se observan afectaciones ambientales, de orden público o de seguridad negativas, más que las normales del municipio. | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Estado de la conservación | Bueno | Estructura | Tradicional | Estructura reforzada | NO DISPONIBLE |
| Material construcción | concreto reforzado | Tipo estructura | Mampostería Confinada | | |
| Daños por Sismos | NO | Ajustes sismos resistentes | NO | Cubierta | teja de fibrocemento |
| Fachada | pañete y pintura | Ancho fachada | 6-9 metros | Irregularidad planta | No |
| Irregularidad altura | No | Tipología vivienda | Casa Continua | Otro tipología vivienda | |
| Año construcción | 2008 | Edad Inmueble | 17 | Vida útil | 100 |
| Estado construcción | Usada | %Avance | 100 | | |
| Licencia const. | No disponible | | | | |
| Observación | Estructura en aparente buen estado de conservación en el momento de la visita, no se observa grietas o fallas a simple vista. | | | | |

INFORMACIÓN DEPENDENCIAS

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|----|-----------------|----------|
| Sala | 2 | Comedor | 2 | Cocina | Sencilla |
| Baños Sociales | 2 | Patio interior | 2 | Habitaciones | 4 |
| Closet | 0 | Baños privados | 0 | Estar | 0 |
| Bodega | 0 | Estudio | 0 | Cuarto servicio | 0 |
| Baños servicio | 0 | Zona ropa | 2 | Local | 0 |
| Balcón | 1 | Jardín | No | Zona verde | No |


| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------|-------------|-------|
| Oficina | 0 | Ventilación | Bueno | Iluminación | Bueno |
| Observación | Casa. Consta de: sala: 2, Comedor: 2, Cocina: Sencilla, Baño social: 2, Patio interior: 2, Habitaciones: 4, Zona ropa: 2, Balcón: 1, Ventilación: Bueno, Iluminación: Bueno | | | | |

| | Sala | Comedor | Cocina | Baño | Piso | Techo | Muro | Carpintería |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|-------------|
| Calidad | Sencillo | Sencillo | Sencillo | Normal | Sencillo | Sencillo | Normal | Normal |
| Estado | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. | Bueno. |

| | |
|-------------|---|
| Observación | Acabados en buen estado de conservación y mantenimiento, en Primer piso: se tienen pisos en cerámica, enlace en cocina, baños y zona de ropa, muros internos con pintura, fachada con pintura, puertas y ventanas metálicas. Segundo piso: pisos en cerámica acabados en muros en pintura otros en ladrillo a la vista sin acabado, enlace en baño, puertas y ventanas metálicas. |
|-------------|---|

Dirección:

CL 2 NORTE # 49 - 33 LT Y CASA URB LOMAS DE COMFACAUCA | LOMAS DE COMFACAUCA | Popayán | Cauca



LATITUD

MAGNA SIRGAS: 2.461748
GEOGRAFICAS : 2° 27' 42.2928''

LONGITUD

MAGNA SIRGAS: -76.635699
GEOGRAFICAS : 76° 38' 8.5164''

| # | DIRECCION | VALOR VENTA | NEG | VALOR DEPURADO | TELEFONO | TERRENO M2 | TAMANO CONSTRUCCION M2 | VALOR CONSTRUCCION M2 | VALOR CONSTRUCCION |
|---------------------|---------------------|---------------|------|----------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Lomas de Comfacaúca | \$130,000,000 | 0.95 | \$123,500,000 | 3148194083 | 60 | 48 | \$1,448,000 | \$69,504,000 |
| 2 | Lomas de Comfacaúca | \$128,000,000 | 0.95 | \$121,600,000 | 3225237131 | 60 | 48 | \$1,448,000 | \$69,504,000 |
| 3 | Lomas de Comfacaúca | \$150,000,000 | 0.95 | \$142,500,000 | 3136094903 | 60 | 52 | \$1,630,000 | \$84,760,000 |
| 4 | Lomas de Comfacaúca | \$190,000,000 | 0.95 | \$180,500,000 | 3238120868 | 60 | 52 | \$2,380,000 | \$123,760,000 |
| Del inmueble | | | | | | 60 | 98.5 | | |

| # | TOTAL SIN CONSTRUCCION | TERRENO M2 | FACTOR TAMAÑO | FACTOR UBICACION | FACTOR HOMOLOGADO | RESULTADOS |
|---|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | \$60,496,000 | \$1,008,267 | 1.0 | 1.0 | 0.95 | \$957,853.33 |
| 2 | \$52,096,000 | \$868,267 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | \$868,266.67 |
| 3 | \$57,740,000 | \$962,333 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | \$962,333.33 |
| 4 | \$56,740,000 | \$945,667 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | \$945,666.67 |
| | | | | | PROMEDIO | \$933,530 |
| | | | | | DESV. STANDAR | \$44,075.15 |
| | | | | | COEF. VARIACION | 4.72% |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------|------|-------|------------------|
| TERRENO | ADOPTADOM2 | \$933,530.00 | AREA | 60 | TOTAL | \$56,011,800.00 |
| CONSTRUCCION | ADOPTADOM2 | \$1,152,716.00 | AREA | 98.5 | TOTAL | \$113,542,526.00 |
| VALOR TOTAL | | \$169,554,326.00 | | | | |

Observaciones:

Se realiza el análisis de la muestra de bienes inmuebles comparables con la propiedad valuada, en lo referente a superficie, edad, situación, distribución, entorno, y ubicados en el mismo sector o cercano. Dependiendo de la oferta utilizada en el momento de la homogeneización, se ha utilizado un factor que precia o deprecia la oferta, teniendo en cuenta los factores interviniéntes en la misma.

Enlaces:

1.- https://www.facebook.com/marketplace/item/1912870209473626/?rdid=bX15mmdalNk8Vngl&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1FKKupPq9%2F#

2.- https://www.facebook.com/marketplace/item/1531452451208467/?rdid=s3rz7Pl_1ce1nMlg&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1DFh5Q3ibe%2F#

3.- https://www.facebook.com/marketplace/item/881207617535069/?rdid=wEYPjMJldthZg4K&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1FgKovPVgF%2F#

4.- https://www.facebook.com/marketplace/item/1480374116557733/?rdid=ltqUrdTZeAute4c05&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F17ecQrzTR9%2F#

construccion


Depreciación Fitto y Corvini

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Area construida total | 98.5 |
| Area construida vendible | 48 |
| Valor M2 construido | \$1,736,646 |
| Valor reposición M2 | \$83,359,013 |
| Valor reposición presupuesto M2 | \$1,736,646 |
| Fuente | construdata 215 |
| Factor ajuste % | 20 % |
| Valor reposición M2 ajustado | \$1,389,317 |
| Calificación estado conservación | 2 |
| Vida útil | 70 |
| Vetus Tez | 17 |
| Edad en % de vida útil | 24.29 % |
| Fitto y corvin % | 17.03 % |
| Valor reposición depreciado | \$1,152,716 |
| Valor adoptado depreciado | \$1,152,716 |
| Valor total | \$55,330,368 |

Observaciones.


Se toma para el valor de reposición de la fuente construdata 215, valor de ciudad de cali para vivienda multifamiliar vis 2.043113, este valor se afecta en un 15% por ubicación y un 20% por acabados del inmueble avaluar.

Plano



PLANTA SEGUNDO PISO

Plano



PLANTA PRIMER PISO

Foto Selfie



Vía frente al inmueble



Contador de Energía



Contador de Agua



Contador de Gas



Inmueble Colindante



Fachada del Inmueble



Nomenclatura



Puerta de entrada



Sala Comedor



Sala Comedor



Cocina



Cocina



Zona de Ropas




Zona de Ropas



Escalera del inmueble





VOCABULARIO: **PRECIO:** Es un término que se utiliza para la cuantía que se solicita, ofrece o paga por un bien o servicio. El precio de venta es un hecho histórico. **COSTO:** es el precio pagado por los bienes y servicios o la cantidad exigida para crear o producir el bien o el servicio. **MERCADO:** un mercado es el entorno en el que se comercializan bienes y servicios entre compradores y vendedores a través de un mecanismo de precios. --- **AVALÚO:** Es el estudio o proceso mediante el cual se estima y documenta el valor de un bien o bien inmueble, servicio, actividad, cosa u objeto, de acuerdo a la apreciación personal expresada por un profesional que cuenta con los conocimientos técnicos, aplique normas y procedimientos generalmente aceptados en esta especialidad. --- **VALOR COMERCIAL:** Es el precio más probable en que se podría comercializar un bien, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición, en una transacción llevada a cabo entre un oferente y un demandante libre de presiones, bien informados.

ABREVIACIONES: **Apartamento:** APTO ó AP --- **TORRE:** TO --- **LOTE:** LO --- **CASA:** CS o CA --- **AVENIDA:** AV --- **CALLE:** CL --- **CARRERA:** CRA ó KR--- **Diagonal:** Diag. --- **Conjunto:** CJ --- **Edificio:** ED --- **Residencial:** Res --- **Etapa:** ET --- **SIN Estrato:** SE---**Matrícula inmobiliaria:** M.I.--- **Certificado de libertad y tradición:** CLT--- **SIN INFORMACIÓN:** S/I

----- **METODOLOGÍA:** Para la determinación del valor comercial del inmueble objeto de avalúo, de acuerdo con lo establecido en el **Decreto 1420 del 24 de julio de 1998** y su correspondiente resolución reglamentaria **Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008** expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la **Ley 388 de 1997**:

1. Método de comparación o de mercado: Es la técnica valuaria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

2. Método de capitalización de rentas o ingresos: Es la técnica valuaria que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.

3. Método de costo de reposición: Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini.

4-) Método o técnica Residual: Es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto de avalúo. Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso.

El valuador confirma que: el informe de valuación es confidencial para las partes, hacia quien está dirigido o sus asesores profesionales, para el propósito específico del encargo; no se acepta ninguna responsabilidad ante ninguna tercera parte, y el valuador no acepta ninguna responsabilidad por la utilización inadecuada del informe. Se prohíbe la publicación del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al mismo, o a las cifras de valuación contenidas en él, o los nombres y afiliación profesional de los valuadores, sin el consentimiento escrito del Valuador. ---- **El profesional que firma** declara que no tiene hoy, ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad valorada; ni participación en los usos que se hagan del avalúo, ni con las personas que participen en la operación. Ha inspeccionado el inmueble personalmente y/o su equipo de trabajo con RAA vigente, y la información es la observada; los inconvenientes y limitaciones que pueda tener el bien y su

vecindario, están mencionados. Además, se mantendrá un nivel de confidencialidad, acorde a las exigencias de **Los Rosales Constructora Inmobiliaria S.A.S.** ----No es responsabilidad del valuador, el uso de este informe, para un fin distinto al que fue solicitado. --- **La valuación se llevó a cabo conforme a un código de ética** y normas de conducta. El Valuador ha cumplido los requisitos de formación de su profesión. Se adjunta el registro RAA de valuador en el presente informe. Las descripciones de hechos presentadas en el informe son correctas hasta donde el Valuador alcanza a conocer. Los análisis y resultados solamente se ven restringidos por las hipótesis y condiciones restrictivas que se describen en el informe.

La compañía valuadora así como el valuador no serán responsables de la veracidad de la información urbanística que afecte o haya afectado el inmueble objeto del predio en el momento de la realización del avalúo. El valuador deberá dejar consignadas las inconsistencias que observe. --- **La compañía valuadora** así como el valuador no serán responsables de la veracidad de la información y ubicación del bien, informada por el solicitante; los antecedentes de propiedad asentados en el presente Avalúo es la contenida en la documentación oficial proporcionada por el solicitante del propio Avalúo y/o propietario del bien a valuar y/o entidad pública o privada solicitante del avalúo, la cual asumimos como correcta y se recibe de buena fe. Entre ella, podemos mencionar la escritura de propiedad o propiedad horizontal, certificado de libertad y tradición, entre otros. --- **El presente Avalúo es de USO exclusivo del(os) solicitante(s)** para el destino o propósito expresado en el mismo, por lo que no podrá ser utilizado para fines distintos. ---- **La presente tasación no constituye un dictamen estructural, de cimentación, de hidrología, de suelos, de sismología**, o de cualquier otra rama de la ingeniería civil o la arquitectura, por lo tanto, no puede ser utilizado para fines relacionados con esas ramas ni se asume responsabilidad por vicios ocultos u otras características del inmueble que no puedan ser apreciadas en una visita normal de inspección física para efectos de tasación. Incluso cuando se aprecien algunas características que puedan constituir anomalías con respecto al estado de conservación normal -**según la vida útil consumida** de un inmueble o a su estructura, el valuador no asume mayor responsabilidad que así indicarlo cuando son detectadas, ya que aunque se presenten estados de conservación malos o ruinosos, es obligación del perito realizar la tasación según los criterios y normas vigentes y aplicables según el propósito del mismo. -- **No se han tenido** en cuenta en la elaboración del presente informe, posibles contingencias o afectaciones de orden jurídico, tales como: Titulación, Modos de Adquisición de Dominio, limitaciones de dominio, Contratos de Tenencia, Demandas Pendientes y en general cualquier asunto de carácter legal. El valor asignado se entiende como valor presente del inmueble tal y como se encontraba al momento de efectuar la visita de inspección. **Por tales motivos, el presente avalúo, no representa en ninguno de los casos un estudio de títulos.** --- Los valores comerciales asignados a los inmuebles, tienen que ver directamente con el área determinada en los documentos públicos suministrados por el interesado y/o áreas susceptibles de legalizar de acuerdo a la normatividad aplicable. --**Vigencia del avalúo: decretos 1420/1998 y 422/2000**, expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ministerio de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene una **vigencia de un año**, contado desde la fecha expedición, siempre y cuando las condiciones físicas, intrínsecas, extrínsecas y normativas del inmueble valuado, no sufran cambios significativos, así como tampoco se presenten variaciones representativas del mercado inmobiliario comparable. Por otra parte, el **Decreto 145/2000**, "por medio del cual se establecen las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, el avalúo practicado para tal fin, debe encontrarse dentro de los **seis (6) meses** anteriores al otorgamiento del crédito" --- **FAVORABILIDAD:** La finalidad de un proceso valuatorio, es dar valor, por tal motivo cuando se da un concepto de favorabilidad, este está sujeto al cumplimiento de las políticas exigidas por la entidad a la que se le está dirigiendo el avalúo, la cual establece los requisitos para dar un concepto, de acuerdo a los requerimientos internos de dicha entidad. La favorabilidad es un concepto independiente al valor del avalúo, el cual no se afecta por dicho concepto. NO es responsabilidad del perito y/o de Los Rosales dicho concepto, el cual se aporta de buena fe, es responsabilidad de a quien se dirige el avalúo verificar de acuerdo a sus políticas.

FINAL DEL INFORME AVALÚO LRCAJA-1087128002



PIN de Validación: 9d330913



<https://www.raa.org.co>



Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA

NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio

El señor(a) FRANCIA MARIETA CABRERA TEJADA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 34571272, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 09 de Marzo de 2020 y se le ha asignado el número de evaluador AVAL-34571272.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) FRANCIA MARIETA CABRERA TEJADA se encuentra ~~Activo~~ y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

Categoría 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

- Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripción
09 Mar 2020

Régimen
Régimen Académico

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: PÓPAYÁN, CAUCA

Dirección: CALLE 5 # 10-26 INT 101

Teléfono: 3122953198

Correo Electrónico: fmarie2024@gmail.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación:
Arquitecta- Fundación Universitaria de Popayán

Que revisados los archivos de antecedentes de procesos disciplinarios de la ERA Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) señor(a) FRANCIA MARIETA CABRERA TEJADA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 34571272.

El(la) señor(a) FRANCIA MARIETA CABRERA TEJADA se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.



PIN de Validación: 9d3309f3



Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el PIN directamente en la página de RAA <http://www.raa.org.co>. Cualquier inconsistencia entre la información acá contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.



PIN DE VALIDACIÓN

9d3309f3

El presente certificado se expide en la República de Colombia de acuerdo con la información que reposa en el Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) días del mes de Diciembre del 2020 y tiene vigencia de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma:

Alexandra Suarez
Representante Legal